



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: TRAPICHE
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO TRAPICHE
ID site: LI4486
CRQ: CRQ00000099014

Sticker Año mantenimiento



16/07/2026
11°43'14.049"S 76°57'45.718"W
LI4486 TRAPICHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



16/07/2026
11°43'14.018"S 76°57'45.707"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE



16/07/2026
11°43'13.710"S 76°57'45.429"W
LI4486 TRAPICHE

DESPUES



16/07/2026
11°43'13.834"S 76°57'45.378"W
LI4486 TRAPICHE


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



16/07/2026
11°43'13.506"S 76°57'45.452"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE



16/07/2026
11°43'13.645"S 76°57'45.734"W
LI4486 TRAPICHE


DESPUES



16/07/2026
11°43'13.506"S 76°57'45.452"W
LI4486 TRAPICHE


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




16/07/2026
11°43'13.550"S 76°57'45.683"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE



16/07/2026
11°43'13.703"S 76°57'45.657"W
LI4486 TRAPICHE

DESPUES



16/07/2026
11°43'13.581"S 76°57'45.535"W
LI4486 TRAPICHE

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos