



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CALETA VIDAL
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 20/07/2026 - 20/07/2026
Direccion: CP CALETA VIDAL
ID site: LI3524
CRQ: CRQ000000102949

Sticker Año mantenimiento




20/07/2026
10°51'07.299"S 77°42'09.412"W
LI3524 CALETA VIDAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



20/07/2026
10°51'07.299"S 77°42'09.412"W
LI3524 CALETA VIDAL

DURANTE



20/07/2026
10°51'08.186"S 77°42'09.698"W
LI3524 CALETA VIDAL

DESPUES



20/07/2026
10°51'07.248"S 77°42'09.181"W
LI3524 CALETA VIDAL

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



20/07/2026
10°51'08.008"S 77°42'09.435"W
LI3524 CALETA VIDAL

DURANTE



20/07/2026
10°51'08.117"S 77°42'09.435"W
LI3524 CALETA VIDAL

DESPUES



20/07/2026
10°51'08.008"S 77°42'09.435"W
LI3524 CALETA VIDAL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




20/07/2026
10°51'08.008"S 77°42'09.435"W
LI3524 CALETA VIDAL

DURANTE



20/07/2026
10°51'08.008"S 77°42'09.435"W
LI3524 CALETA VIDAL

DESPUES



20/07/2026
10°51'08.008"S 77°42'09.435"W
LI3524 CALETA VIDAL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales