




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: HUANCHIPUQUIO
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANCHIPUQUIO
ID site: LI4470
CRQ: CRQ000000102971

Sticker Año mantenimiento




21/07/2026
11°42'39.047"S 76°56'34.223"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




21/07/2026
11°42'38.398"S 76°56'33.831"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE



21/07/2026
11°42'38.195"S 76°56'34.191"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO


DESPUES



21/07/2026
11°42'38.150"S 76°56'33.934"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




21/07/2026
11°42'38.469"S 76°56'34.108"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE



21/07/2026
11°42'39.277"S 76°56'34.512"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO


DESPUES



21/07/2026
11°42'38.177"S 76°56'34.974"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




21/07/2026
11°42'38.111"S 76°56'33.544"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE



21/07/2026
11°42'39.102"S 76°56'34.122"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DESPUES



21/07/2026
11°42'38.087"S 76°56'33.451"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos