



REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estacion: GORGOR
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: Centro Poblado GORGOR
ID site: 1503030001
CRQ: CRQ000000102965

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES

DURANTE

DESPUES



EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES

DURANTE

DESPUES





TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES

DURANTE

DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
21/07/2023 10°30'14.7408°W 77°03'28.042°W 10000000001 0000000000	21/07/2023 10°30'14.7408°W 77°03'28.042°W 10000000001 0000000000	21/07/2023 10°30'14.7408°W 77°03'28.042°W 10000000001 0000000000

CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema