




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: HUANCHIPUQUIO
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANCHIPUQUIO
ID site: LI4470
CRQ: CRQ000000010297

Sticker Año mantenimiento



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DESPUES



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DESPUES



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DESPUES



21/07/2026
11°42'38.546"S 76°56'34.040"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos