



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUANCHIPUQUIO
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANCHIPUQUIO
ID site: LI4470
CRQ: CRQ000000102971

Sticker Año mantenimiento




21/07/2026
11°42'39.006"S 76°56'34.527"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




21/07/2026
11°42'38.907"S 76°56'34.011"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE



21/07/2026
11°42'38.907"S 76°56'34.011"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DESPUES



21/07/2026
11°42'38.907"S 76°56'34.011"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



21/07/2026
11°42'38.907"S 76°56'34.011"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE



21/07/2026
11°42'38.907"S 76°56'34.011"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO


DESPUES



21/07/2026
11°42'38.907"S 76°56'34.011"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



21/07/2026
11°42'38.500"S 76°56'33.903"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DURANTE




21/07/2026
11°42'38.454"S 76°56'33.903"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

DESPUES




21/07/2026
11°42'38.454"S 76°56'33.903"W
LI4470 HUANCHIPUQUIO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)




LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC