



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUANCHIPUQUIO
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANCHIPUQUIO
ID site: LI4470
CRQ: CRQ000000010297

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 11°42'39.133"S 76°56'34.354"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.319"S 76°56'34.304"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.200"S 76°56'34.332"W LI4470 HUANCHIPUQUIO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 11°42'39.414"S 76°56'34.009"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.397"S 76°56'33.969"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.434"S 76°56'33.922"W LI4470 HUANCHIPUQUIO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 11°42'39.611"S 76°56'34.097"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.609"S 76°56'33.995"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.656"S 76°56'34.094"W LI4470 HUANCHIPUQUIO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 11°42'39.001"S 76°56'34.283"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.042"S 76°56'34.310"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.354"S 76°56'33.596"W LI4470 HUANCHIPUQUIO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 11°42'38.287"S 76°56'33.792"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'38.397"S 76°56'33.834"W LI4470 HUANCHIPUQUIO	 21/07/2026 11°42'39.137"S 76°56'33.787"W LI4470 HUANCHIPUQUIO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

