



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: APAS
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion: Centro Poblado APAS
ID site: 1503030088
CRQ: CRQ000000102961

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	21-07-2026
Nombre de la localidad:	APAS
ID:	1503030088
Nombre de autoridad local:	Vicior Cajas Oca
Nombre responsable de mantenimiento:	Eduardo Vinaso Ruiz
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Batiraje	N/A
BRAI	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBU, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Cable de puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventado	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de sitio	N/A

21/07/2026
10°37'36.708"S 77°01'38.928"W
1503030088 APAS

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

NA