

REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion:	CONTIGO PERU
Nombre de Localidad:	HUARAL
Fecha:	21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion:	Centro Poblado CONTIGO PERU
ID site:	1506010033
CRO:	CRO0000000102960

FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero.Otro)
--------	-------------------------------------

FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
--------	--



21/07/2026
11°32'03.901"S 77°12'28.489"W
1506010033 CONTIGO PERU



Dirección	
Hualar 15200, Gobierno Regional de Lima, Perú	
Latitud	Fecha
S 11°32'3.7734"	21/07/26 12:42
Longitud	Altitud
W 77°12'28.39248"	198 m a.s.l
Distancia	
30 m	

FOTO 3	Persona Local que firma el Acta
---------------	--

FOTO 4	Foto tomada del NOC
---------------	----------------------------



21/07/2026
11°32'04.427"S 77°12'26.691"W
1506010033 CONTIGO PERU



21/07/2026
11°32'03.584"S 77°12'26.968"W
1506010033 CONTIGO PERU

FOTO 5	Foto del Acta firmada
---------------	------------------------------

FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
---------------	--

 FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: <u>21/05/2024</u>	
Nombre de la localidad: <u>San Juan de los Rios</u>	
Número de autorización: <u>123456789</u>	
Número de registro de mantenimiento: <u>FEARAD 123456789 123456789</u>	
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	<u>A/P</u> Verificar el estado de transformadores
Receptáculos	<u>A/P</u> Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Verificadores	<u>A/P</u> Verificar el buen funcionamiento de los verificados
Tableros de distribución	<u>A/P</u> Probar el buen funcionamiento de los tableros
Alire Accesorios	<u>A/P</u> Verificar el estado de los tableros de distribución
Interrupción termomagnéticos	<u>A/P</u> Verificar el buen funcionamiento de los interruptores
Conectores eléctricos	<u>A/P</u> Verificar el buen funcionamiento de los conectores eléctricos
Conectores y terminales	<u>A/P</u> Observar el buen estado de los conectores y terminales
Terminales	<u>A/P</u> Probar todo el buen funcionamiento
Luz de Balizaje	<u>A/P</u> Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	<u>A/P</u> Verificar el estado de los puentes, saca de caja cables cables
	<u>A/P</u> Verificar que los valores estén correctos a los puentes a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Conectores eléctricos	<u>A/P</u> Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	<u>A/P</u> Verificar la impedancia de las tarjetas electrónicas
Cables	<u>A/P</u> Verificar la impedancia y el orden de los cables
Aterramiento	<u>A/P</u> Verificación de aterramiento
Conector Redante	Estado
Conectores	<u>A/P</u> Verificar estado de conectores BRL y GDIU
Antenas	<u>A/P</u> Verificar estado de cables de BRL y GDIU
VSWR cables	<u>A/P</u> Verificar conectores estado de antenas y kits de anclaje
	<u>A/P</u> Medir el VSWR mediante Software eHodol
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	<u>A/P</u> Verificar correcto funcionamiento
Seguridad	<u>A/P</u> Verificar el buen funcionamiento de la sector
Cámara	<u>A/P</u> Verificar de supición y anclajes de la Cámara
Alarma	<u>A/P</u> Verificar de supición y anclajes de la Cámara
Sensor de Humo	<u>A/P</u> Revisión estado del sensor de Humo
Obras Cables – Seguridad Exterior	Estado
Conexión de Puertos y puentes	<u>A/P</u> Verificar el estado de puertos puentes y conector
Conexión	<u>A/P</u> Verificar el estado de la Conexión
Conexión de Puertos y puentes	<u>A/P</u> Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/por Cable	<u>A/P</u> Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Antenas y cables de Antena Vertada	<u>A/P</u> Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Cable de vista	<u>A/P</u> Inspeccionar el buen estado del cable de vista

Firma autoridad local
Nombre: PERDUE WESLEY LOPEZ
Cargo: TEBLADDE
27903523



 Firma representante Claro
 21/07/2026
 11°32'04.808"S 77°12'27.725"W
 1506010083 CONTIGO PERU

N/A