



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: SAN JUAN DE MALLEURAN
Nombre de Localidad: QUINCHES
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MALLEURAN
ID site: LI5751
CRQ: CRQ000000103023

Sticker Año mantenimiento



21/07/2026
12°19'58.223"S 76°08'26.020"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



21/07/2026
12°19'58.223"S 76°08'26.020"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DURANTE



21/07/2026
12°19'58.223"S 76°08'26.020"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DESPUES



21/07/2026
12°19'58.223"S 76°08'26.020"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/07/2026
12°19'58.223"S 76°08'26.020"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DURANTE



21/07/2026
12°19'58.223"S 76°08'26.020"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DESPUES



21/07/2026
12°19'58.223"S 76°08'26.020"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



21/07/2026
12°19'58.242"S 76°08'26.903"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DURANTE



21/07/2026
12°19'58.242"S 76°08'26.083"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DESPUES



21/07/2026
12°19'58.242"S 76°08'26.083"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos