



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: AYAVIRI
Nombre de Localidad: AYAVIRI
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO AYAVIRI
ID site: LI5611
CRQ: CRQ000000010295

Sticker Año mantenimiento



21/07/2026
12°22'59.519"S 76°08'22.100"W
LI5611 AYAVIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



21/07/2026
12°22'59.689"S 76°08'23.510"W
LI5611 AYAVIRI

DURANTE



21/07/2026
12°22'59.106"S 76°08'22.300"W
LI5611 AYAVIRI

DESPUES



21/07/2026
12°22'59.929"S 76°08'23.505"W
LI5611 AYAVIRI

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



21/07/2026
12°22'59.667"S 76°08'23.091"W
LI5611 AYAVIRI

DURANTE



21/07/2026
12°22'59.206"S 76°08'22.300"W
LI5611 AYAVIRI

DESPUES



21/07/2026
12°22'59.660"S 76°08'23.186"W
LI5611 AYAVIRI


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



21/07/2026
12°22'59.666"S 76°08'23.330"W
LI5611 AYAVIRI

DURANTE



21/07/2026
12°22'59.206"S 76°08'22.300"W
LI5611 AYAVIRI

DESPUES



21/07/2026
12°22'59.660"S 76°08'23.186"W
LI5611 AYAVIRI

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general