



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: APAS
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Zona: LIMA NORTE
ID site: LI5662
CRQ Y/O INC: CRQ000000102950
Asunto: AIRE ACONDICIONADO AVERIADO
Técnico:

ANTECEDENTES

11 de mayo 2026

sin gestión por tarjeta del AA (dañado).

según la NOC.

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: Huawei
Modelo: PC300D
Serie: 2152271745EYK1000723
Voltaje: 48
Refrigerante: r134a

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

se solicita cambio de AA (tarjeta dañada).

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO




FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO



FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO



FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO




FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO





FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA




FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR





FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR



FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



CONCLUSIONES

se solicita un cambio de tarjeta por motivo de no haber gestión al SMU02B.
al realizar descartes se

Detalle de avería:

cambio de tarjeta , por motivo de no gestión .
en la tarjeta se encontró un capacitor que hizo eclós

RECOMENDACIONES

realizar el cambio de tarjeta .