



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: AYAVIRI
Nombre de Localidad: AYAVIRI
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO AYAVIRI
ID site: LI5611
CRQ: CRQ000000010295

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

