



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE MALLEURAN
Nombre de Localidad: QUINCHES
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Direccion: Centro Poblado SAN JUAN DE MALLEURAN
ID site: 1510240014
CRQ: CRQ000000102984

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

