




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: CAC PRONATEL HUARACHIRI
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Dirección: ASOCIACION DE VIVIENDA SAN MARTIN LT.6 / Referencia frente al grifo Petroperu
ID site: CAC PRONATEL HUARACHIRI
CRQ: CRQ000000102972

Sticker Año mantenimiento



22/07/2026
11°55'15.204"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



22/07/2026
11°55'15.255"S 76°40'14.234"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI

DURANTE



22/07/2026
11°55'15.204"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI

DESPUES



22/07/2026
11°55'15.204"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/07/2026
11°55'15.204"S 76°40'14.259"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI

DURANTE



22/07/2026
11°55'15.204"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI


DESPUES



22/07/2026
11°55'15.216"S 76°40'14.274"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES



22/07/2026
11°55'15.204"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI

DURANTE



22/07/2026
11°55'15.204"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI

DESPUES



22/07/2026
11°55'15.204"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUARACHIRI

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos