




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: Santa Eulalia
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Direccion: ASOCIACION DE VIVIENDA SAN MARTIN LT.6 / Referencia frente al grifo Petroperu
ID site: CAC PRONATEL HUAROCHIRI
CRQ: CRQ000000102972

Sticker Año mantenimiento



22/07/2026
11°55'15.192"S 76°40'14.295"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



22/07/2026
11°55'15.192"S 76°40'14.295"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



22/07/2026
11°55'15.192"S 76°40'14.295"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



22/07/2026
11°55'15.192"S 76°40'14.295"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



22/07/2026
11°55'15.192"S 76°40'14.295"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



22/07/2026
11°55'15.192"S 76°40'14.295"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



22/07/2026
11°55'15.192"S 76°40'14.295"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LA PUERTA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FOTOS DEL EQUIPAMIENTO EN INTERIOR DEL GABINETE		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	NO	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General