



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: Sebastian luna Salazar
Nombre de Localidad: MANAS
Fecha: 23/07/2026 - 23/07/2026
Direccion: CALLE 28 DE JULIO S/N
ID site: 351088
CRQ: CRQ000000102957

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	23-07-2026
Nombre de la localidad:	MANAS
ID:	351088
Nombre de autoridad local:	Plenit Alvaro Inga
Nombre responsable de mantenimiento:	Edwar Vinasquez Aguirre
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	✓/✓
Volante AC	✓/✓
Rectificadores	✓/✓
Volante de Baterías	✓/✓
Tableros de Distribución	✓/✓
Aire Acondicionado	✓/✓
Líneas eléctricas, terminales y conexiones	✓/✓
Conductores eléctricos	✓/✓
Conectores y terminales	✓/✓
Luminarias	✓/✓
Luz de Emergencia	✓/✓
SPAT	✓/✓
Antena de Puerta a Tierra	✓/✓
Alimentación Equipo	✓/✓
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipo RRU, Router o NOD	✓/✓
Tarjetas electrónicas	✓/✓
Cables	✓/✓
Aterramiento	✓/✓
Sistema de Ventilación	✓/✓
Conectores	✓/✓
Cables	✓/✓
Antenas	✓/✓
Antena de Puerta a Tierra	✓/✓
Seguridad Eléctrica Interior	Estado
Chapa Eléctrica	✓/✓
Pararrayos	✓/✓
Cámara	✓/✓
Grabador de Video	✓/✓
Sensor de Humo	✓/✓
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	✓/✓
Conexión	✓/✓
Estado de Monopolo/Torre	✓/✓
Autoprotección	✓/✓
Cable de fibra óptica	✓/✓
Luminarias	✓/✓

Nombre responsable de mantenimiento: Edwar Vinasquez Aguirre
Cargos: 31 940567
Fecha: 23/07/2026
ID: 351088
DNI: 61425843

NA