




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: LAMPÍAN
Nombre de Localidad: LAMPÍAN
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Dirección: DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA CC DE CHANCHAPILCA
ID site: LI1186
CRQ: CRQ000000102970


Sticker Año mantenimiento



22/07/2026
11°14'25.248"S 76°50'04.356"W
LI1186 LAMPÍAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°14'25.34194"
Longitud
W 76°50'4.66866"
Distancia
4 yd
Fecha
22/7/2026 16:38
Altitud
3007 yd a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



22/07/2026
11°14'25.248"S 76°50'04.356"W
LI1186 LAMPÍAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'24.945"S 76°50'03.897"W
LI1186 LAMPÍAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.096"S 76°50'04.361"W
LI1186 LAMPÍAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/07/2026
11°14'25.248"S 76°50'04.356"W
LI1186 LAMPÍAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.248"S 76°50'04.356"W
LI1186 LAMPÍAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.248"S 76°50'04.356"W
LI1186 LAMPÍAN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



22/07/2026
11°14'24.962"S 76°50'04.356"W
LI1186 LAMPÍAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.206"S 76°50'04.285"W
LI1186 LAMPÍAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.281"S 76°50'04.356"W
LI1186 LAMPÍAN



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos