



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: EL ANGEL MACATON
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Direccion: Centro Poblado EL ANGEL MACATON
ID site: 1506010034
CRQ: CRQ000000102959

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	24-07-2026
Nombre de la localidad:	EL ANGEL MACATON
ID:	1506010034
Nombre de autoridad local:	RODOLFO ROSAS REYES
Nombre responsable de mantenimiento:	RODOLFO ROSAS REYES
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N/A
Voltage AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltage de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Bataje	N/A
SAP	Estado
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Targetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Targeta	N/A
Camara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Estado de Montepelo/Llave	N/A
Anticorrosión/Torre Ventada	N/A
Cable de video	N/A
Limpieza general de site	N/A
Firma autoridad local	Firma representante Claró
Nombre: RODOLFO ROSAS REYES	Nombre: RODOLFO ROSAS REYES
Cargo: POB LADO	Cargo: POB LADO
41702932	24/07/2026
	11°31'41.522"S 77°12'37.942"W
	1506010034 EL ANGEL MACATON

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

