



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: CAC PRONATEL HUAURA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Dirección: AV. CORONEL PORTILLO N° 428 / Referencia antigua Panamericana
ID site: CAC PRONATEL HUAURA
CRQ: CRQ000000103013

Sticker Año mantenimiento




24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

DURANTE



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

DESPUES



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

DURANTE



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

DESPUES



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

DURANTE



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

DESPUES



24/07/2026
11°04'14.526"S 77°35'56.251"W
CAC PRONATEL HUAURA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos