




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: cac Huaura
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Direccion: AV. CORONEL PORTILLO N° 428 / Referencia antigua Panamericana
ID site: CAC PRONATEL HUAURA
CRQ: CRQ000000103013

Sticker Año mantenimiento



24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA

DURANTE



24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA


DESPUES



24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA

DURANTE



24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA


DESPUES



24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA

DURANTE



24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA

DESPUES



24/07/2026
11°04'14.497"S 77°35'56.160"W
CAC PRONATEL HUAURA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos