



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: CAC OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Direccion: AV. GONZALES PRADA - VILLA DE OYON N° 117
ID site: CAC PRONATEL OYON
CRQ: CRQ000000102952

Sticker Año mantenimiento



24/07/2026
10°40'06.258"S 76°46'26.794"W
CAC PRONATEL OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



24/07/2026
10°40'06.258"S 76°46'26.794"W
CAC PRONATEL OYON

DURANTE



24/07/2026
10°40'06.258"S 76°46'26.794"W
CAC PRONATEL OYON

DESPUES



24/07/2026
10°40'06.258"S 76°46'26.794"W
CAC PRONATEL OYON

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



24/07/2026
10°40'06.258"S 76°46'26.794"W
CAC PRONATEL OYON

DURANTE



24/07/2026
10°40'06.258"S 76°46'26.794"W
CAC PRONATEL OYON

DESPUES



24/07/2026
10°40'06.258"S 76°46'26.794"W
CAC PRONATEL OYON

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA PUERTA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FOTOS DEL EQUIPAMIENTO EN INTERIOR DEL GABINETE		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General