




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: Cac Oyón
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Dirección: AV. GONZALES PRADA - VILLA DE OYON N° 117
ID site: CAC PRONATEL OYON
CRQ: CRQ000000102957

Sticker Año mantenimiento



24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON

DURANTE



24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON


DESPUES



24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON

DURANTE



24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON


DESPUES



24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON

DURANTE



24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON

DESPUES



24/07/2026
10°40'06.544"S 76°46'26.827"W
CAC PRONATEL OYON



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos