




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: Cac Oyón
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Dirección: AV. GONZALES PRADA - VILLA DE OYON N° 117
ID site: CAC PRONATEL OYON
CRQ: CRQ000000102957

Sticker Año mantenimiento




24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

DURANTE



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

DESPUES



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

DURANTE



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON


DESPUES



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

DURANTE



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

DESPUES



24/07/2026
10°40'06.388"S 76°46'26.835"W
CAC PRONATEL OYON

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos