



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: LA VILLA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO LA VILLA
ID site: LI5404
CRQ: CRQ000000103004


Sticker Año mantenimiento



24/07/2026
11°13'54.842"S 77°22'36.179"W
LI5404 LA VILLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección

-

Latitud S 11°13'55.58988"

Longitud W 77°22'36.00588"

Distancia 3 yd

Fecha 24/7/2026 16:44

Altitud -

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



24/07/2026
11°13'54.842"S 77°22'36.00588"W
LI5404 LA VILLA

DURANTE



24/07/2026
11°13'54.842"S 77°22'36.00588"W
LI5404 LA VILLA

DESPUES



24/07/2026
11°13'54.842"S 77°22'36.00588"W
LI5404 LA VILLA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



24/07/2026
11°13'54.842"S 77°22'36.00588"W
LI5404 LA VILLA

DURANTE



24/07/2026
11°13'54.842"S 77°22'36.00588"W
LI5404 LA VILLA

DESPUES



24/07/2026
11°13'54.842"S 77°22'36.00588"W
LI5404 LA VILLA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



24/07/2026
11°13'55.077"S 77°22'36.941"W
LI5404 LA VILLA

DURANTE



24/07/2026
11°13'54.781"S 77°22'36.183"W
LI5404 LA VILLA

DESPUES



24/07/2026
11°13'55.082"S 77°22'36.016"W
LI5404 LA VILLA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General