



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: IRRIGACION SANTA ROSA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 25/07/2026 - 25/07/2026
Dirección: AH 9 DE OCTUBRE CP IRRIGACION SANTA ROSA CERRO GAMBOA
ID site: LI1225
CRQ: CRQ000000103008

Sticker Año mantenimiento




25/07/2026
11°13'50.945"S 77°24'51.219"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



25/07/2026
11°13'50.853"S 77°24'51.535"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



25/07/2026
11°13'28.640"S 77°22'19.555"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA


DESPUES



25/07/2026
11°13'28.640"S 77°22'19.555"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




25/07/2026
11°13'50.853"S 77°24'51.535"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



25/07/2026
11°13'50.853"S 77°24'51.535"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



25/07/2026
11°13'50.853"S 77°24'51.535"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



25/07/2026
11°13'50.853"S 77°24'51.535"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



25/07/2026
11°13'50.853"S 77°24'51.535"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



25/07/2026
11°13'50.853"S 77°24'51.535"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales