



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: IRRIGACION SANTA ROSA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 25/07/2026 - 25/07/2026
Dirección: AH 9 DE OCTUBRE CP IRRIGACION SANTA ROSA CERRO GAMBOA
ID site: LI1225
CRQ: CRQ000000103008

Sticker Año mantenimiento



25/07/2026
11°13'50.727"S 77°24'51.267"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES




PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES

DURANTE

DESPUES

N/A

N/A


N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES

DURANTE

DESPUES




LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES

DURANTE

DESPUES



TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.348"S 77°24'50.221"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.052"S 77°24'50.618"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.112"S 77°24'51.521"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'50.987"S 77°24'51.828"W UT225 IRRIGACION SANTA ROSA

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general