




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: IRRIGACION SANTA ROSA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 25/07/2026 - 25/07/2026
Direccion: AH 9 DE OCTUBRE CP IRRIGACION SANTA ROSA CERRO GAMBOA
ID site: LI1225
CRQ: CRQ000000103008

Sticker Año mantenimiento




25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES




25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES




25/07/2026
11°13'50.625"S 77°24'50.673"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC