



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: IRRIGACION SANTA ROSA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 25/07/2026 - 25/07/2026
Direccion: AH 9 DE OCTUBRE CP IRRIGACION SANTA ROSA CERRO GAMBOA
ID site: LI1225
CRQ: CRQ000000103008

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



25/07/2026
11°13'50.539"S 77°24'51.676"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA


FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



25/07/2026
11°13'14.508"S 77°24'50.172"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

FOTO 4


Foto tomada del NOC



25/07/2026
11°13'14.454"S 77°24'50.193"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

FOTO 5

Foto del Acta firmada



25/07/2026
11°13'14.689"S 77°24'50.000"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



25/07/2026
11°13'50.948"S 77°24'51.344"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA