



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estación: HUARAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 27/07/2026 - 27/07/2026
Dirección: FLOR DE LA HUAQUILLA NRO 113
ID site: LI0397
CRQ: CRQ000000105470

Sticker Año mantenimiento



27/07/2026
11°29'43.777"S 77°12'17.017"W
LI0397 HUARAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos