




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 27/07/2026 - 27/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000001054

Sticker Año mantenimiento



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Carretera Panamericana Norte, Huacho 15135,
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 11°11'17.95344"
Longitud W 77°34'28.74288"
Fecha 27/7/2026 13:38
Altitud 67 yd a.s.l
Distancia 2 yd

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO


DESPUES



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



27/07/2026
11°11'17.635"S 77°34'24.235"W
LI5270 PARAISO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos