



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 27/07/2026 - 27/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000105471

Sticker Año mantenimiento



27/07/2026
11°11'27.748"S 77°34'18.504"W
LI5270 PARAISO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Carretera Panamericana Norte, Huacho 15135,
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud

S 11°11'17.95344"

Longitud

W 77°34'28.74288"

Distancia

2 yd

Fecha


27/7/2026 13:38

Altitud

67 yd a.s.l


LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



27/07/2026
11°11'27.748"S 77°34'18.504"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



27/07/2026
11°11'27.748"S 77°34'18.504"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



27/07/2026
11°11'27.748"S 77°34'18.504"W
LI5270 PARAISO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



27/07/2026
11°11'27.748"S 77°34'18.504"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



27/07/2026
11°11'27.748"S 77°34'18.504"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



27/07/2026
11°11'27.748"S 77°34'18.504"W
LI5270 PARAISO

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



27/07/2026
11°11'27.649"S 77°34'18.447"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



27/07/2026
11°11'27.642"S 77°34'18.477"W
LI5270 PARAISO

DESPUES




27/07/2026
11°11'27.013"S 77°34'18.436"W
LI5270 PARAISO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC