



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 27/07/2026 - 27/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000105471

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



27/07/2026
11°11'28.892"S 77°34'18.398"W
LI5270 PARAISO



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES

DURANTE


DESPUES



27/07/2026
11°11'28.945"S 77°34'18.475"W
LI5270 PARAISO



27/07/2026
11°11'28.918"S 77°34'18.426"W
LI5270 PARAISO



27/07/2026
11°11'28.957"S 77°34'18.421"W
LI5270 PARAISO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



27/07/2026
11°11'28.902"S 77°34'18.507"W
LI5270 PARAISO



27/07/2026
11°11'28.015"S 77°34'18.495"W
LI5270 PARAISO




27/07/2026
11°11'28.885"S 77°34'18.520"W
LI5270 PARAISO

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



27/07/2026
11°11'28.880"S 77°34'18.445"W
LI5270 PARAISO



27/07/2026
11°11'28.940"S 77°34'18.416"W
LI5270 PARAISO



27/07/2026
11°11'28.005"S 77°34'18.521"W
LI5270 PARAISO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos