



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: EL MOLINO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 28/07/2026 - 28/07/2026
Dirección: CP EL MOLINO
ID site: LI5656
CRQ: CRQ000000105472

Sticker Año mantenimiento



28/07/2026
10°50'06.110"S 77°39'50.880"W
LI5656 EL MOLINO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/07/2026 16°50'06.072"S 77°39'50.431"W 115656 EL MOLINO	 28/07/2026 16°50'06.125"S 77°39'50.430"W 115656 EL MOLINO	 28/07/2026 16°50'06.192"S 77°39'50.432"W 115656 EL MOLINO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/07/2026 16°50'06.115"S 77°39'50.430"W 115656 EL MOLINO	 28/07/2026 16°50'06.175"S 77°39'50.430"W 115656 EL MOLINO	 28/07/2026 16°50'06.094"S 77°39'50.432"W 115656 EL MOLINO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/07/2026 16°50'06.072"S 77°39'50.431"W 115656 EL MOLINO	 28/07/2026 16°50'06.125"S 77°39'50.430"W 115656 EL MOLINO	 28/07/2026 16°50'06.171"S 77°39'50.432"W 115656 EL MOLINO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general