




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estación: LA UNION BAJA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 29/07/2026 - 29/07/2026
Dirección: CP LA UNION MZ B LT 11
ID site: LI5403
CRQ: CRQ000000105474

Sticker Año mantenimiento



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



29/07/2026
11°11'43.194"S 77°26'53.818"W
LI5403 LA UNION BAJA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos