

Claro


REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: LA UNION BAJA  
Nombre de Localidad: SAYAN  
Fecha: 29/07/2026 - 29/07/2026  
Direccion: CP LA UNION MZ B LT 11  
ID site: LI5403  
CRQ: CRQ000000105474

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

| ANTES                                                                        | DURANTE                                                                      | DESPUES                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>29/07/2026<br/>11°11'43.808"S 77°26'54.774"W<br/>LI5403 LA UNION BAJA</p> | <p>29/07/2026<br/>11°11'43.808"S 77°26'54.774"W<br/>LI5403 LA UNION BAJA</p> | <p>29/07/2026<br/>11°11'43.808"S 77°26'54.774"W<br/>LI5403 LA UNION BAJA</p> |

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

| Sistema LBT              | Estado |                                                                                                 |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea Eléctrica          | OK     | Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica |
| Voltaje AC               | OK     | Verificar que los valores de voltaje estén en el rango                                          |
| Interru. termomagnéticos | OK     | Verificar el buen estado de los interruptores                                                   |
| Línea electrica          | OK     | Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)              |
| transformador            | OK     | Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC                               |
| Línea electrica          | OK     | Medición de aislamiento cable autoportante de BT                                                |
| Conductores eléctricos   | OK     | Verificar el buen estado de los conductores eléctricos                                          |
| Líneas electricas        | OK     | Verificacion de franja de servidumbre                                                           |
| Conectores y terminales  | OK     | Observar el buen estado de los conectores y terminales                                          |