




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: LA UNION BAJA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 29/07/2026 - 29/07/2026
Direccion: CP LA UNION MZ B LT 11
ID site: LI5403
CRQ: CRQ000000105469

Sticker Año mantenimiento




29/07/2026
11°11'44.177"S 77°26'53.353"W
LI5403 LA UNION BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



29/07/2026
11°11'43.310"S 77°26'54.238"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



29/07/2026
11°11'43.453"S 77°26'54.162"W
LI5403 LA UNION BAJA


DESPUES



29/07/2026
11°11'43.374"S 77°26'54.356"W
LI5403 LA UNION BAJA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



29/07/2026
11°11'43.000"S 77°26'53.211"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'53.874"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



29/07/2026
11°11'43.000"S 77°26'53.211"W
LI5403 LA UNION BAJA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



29/07/2026
11°11'43.020"S 77°26'53.211"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



29/07/2026
11°11'43.000"S 77°26'53.211"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



29/07/2026
11°11'43.000"S 77°26'53.211"W
LI5403 LA UNION BAJA

REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales