



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estación: DIECISIETE DE ENERO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DIECISIETE DE ENERO
ID site: LI5394
CRQ: CRQ000000108674

Sticker Año mantenimiento



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES



05/08/2026
11°09'14.647"S 77°14'26.519"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos