



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: NUEVO IMPERIAL PUEBLO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 06/08/2026 - 06/08/2026
Dirección: AH 7 DE AGOSTO MZ J LT 4
ID site: LI1076
CRQ: CRQ000000109361

Sticker Año mantenimiento




06/08/2026
13°04'29.574"S 76°18'41.890"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




06/08/2026
13°04'29.122"S 76°18'42.132"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



06/08/2026
13°04'29.389"S 76°18'41.681"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES



06/08/2026
13°04'28.926"S 76°18'42.274"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



06/08/2026
13°04'29.122"S 76°18'42.132"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



06/08/2026
13°04'28.846"S 76°18'42.255"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES



06/08/2026
13°04'28.852"S 76°18'42.312"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



06/08/2026
13°04'29.188"S 76°18'41.893"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE




06/08/2026
13°04'29.190"S 76°18'42.064"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES




06/08/2026
13°04'28.798"S 76°18'42.274"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC