



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: CANIN
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 06/08/2026 - 06/08/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANIN
ID site: LI5704
CRQ: CRQ000000108717


Sticker Año mantenimiento



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 10°56'29.4921"
Longitud
W 76°48'41.41504"
Distancia
4 yd
Fecha
6/8/2026 14:58
Altitud
4098 yd a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

DURANTE



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

DESPUES



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

DURANTE



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

DESPUES



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

DURANTE



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

DESPUES



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.294"W
LI5704 CANIN

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/08/2025 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN	 06/08/2026 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN	 06/08/2026 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/08/2025 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN	 06/08/2025 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN	 06/08/2025 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/08/2025 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN	 06/08/2025 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN	 06/08/2026 10°56'55.40"N 76°48'43.50"W UE704 CANIN

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general