



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: CANIN
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 06/08/2026 - 06/08/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANIN
ID site: LI5704
CRQ: CRQ000000108717

Sticker Año mantenimiento




06/08/2026
10°56'25.434"S 76°48'43.308"W
LI5704 CANIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




06/08/2026
10°56'25.304"S 76°48'43.336"W
LI5704 CANIN

DURANTE



06/08/2026
10°56'25.434"S 76°48'43.308"W
LI5704 CANIN

DESPUES



06/08/2026
10°56'25.418"S 76°48'43.424"W
LI5704 CANIN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



06/08/2026
10°56'25.492"S 76°48'43.349"W
LI5704 CANIN

DURANTE



06/08/2026
10°56'25.434"S 76°48'43.308"W
LI5704 CANIN


DESPUES



06/08/2026
10°56'25.377"S 76°48'43.369"W
LI5704 CANIN


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




06/08/2026
10°56'25.474"S 76°48'43.425"W
LI5704 CANIN

DURANTE



06/08/2026
10°56'25.386"S 76°48'43.337"W
LI5704 CANIN

DESPUES



06/08/2026
10°56'25.473"S 76°48'43.336"W
LI5704 CANIN

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos