



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CANIN
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 06/08/2026 - 06/08/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANIN
ID site: LI5704
CRQ: CRQ000000108717

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



06/08/2026
10°56'25.439"S 76°48'43.296"W
LI5704 CANIN

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



06/08/2026
10°56'25.367"S 76°48'43.365"W
LI5704 CANIN

FOTO 4


Foto tomada del NOC



06/08/2026
10°56'25.426"S 76°48'43.305"W
LI5704 CANIN

FOTO 5

Foto del Acta firmada



06/08/2026
10°56'25.412"S 76°48'43.320"W
LI5704 CANIN

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



06/08/2026
10°56'25.427"S 76°48'43.392"W
LI5704 CANIN