



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CAC HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 07/08/2026 - 07/08/2026
Direccion: ASOCIACION DE VIVIENDA SAN MARTIN LT.6 / Referencia frente al grifo Petroperu
ID site: CAC PRONATEL HUAROCHIRI
CRQ: CRQ000000109592

Sticker Año mantenimiento



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



07/08/2026
11°55'15.215"S 76°40'14.288"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos