



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CATAHUASI  
Nombre de Localidad: CATAHUASI  
Fecha: 11/09/2026 - 11/09/2026  
Direccion: CATAHUASI YAUYOS LIMA  
ID site: LI1540  
CRQ: CRQ000000127892

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

