



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN PEDRO DE CASTA
Nombre de Localidad: SAN PEDRO DE CASTA
Fecha: 11/09/2026 - 11/09/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CASTA
ID site: LI5231
CRQ: CRQ000000127956

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 11°45'38.860"S 76°35'48.167"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.777"S 76°35'48.143"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.846"S 76°35'48.067"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 11°45'38.781"S 76°35'48.061"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.777"S 76°35'48.062"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.806"S 76°35'48.170"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 11°45'38.804"S 76°35'48.040"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.810"S 76°35'48.312"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.804"S 76°35'48.141"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 11°45'38.790"S 76°35'47.000"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.872"S 76°35'48.115"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.780"S 76°35'48.141"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 11°45'38.948"S 76°35'48.241"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.945"S 76°35'48.247"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 11/09/2026 11°45'38.845"S 76°35'48.208"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

