




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CATAHUASI
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 11/09/2026 - 11/09/2026
Direccion: CATAHUASI YAUYS LIMA
ID site: LI1540
CRQ: CRQ000000127892

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 12°47'55.669"S 76°53'24.222"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.911"S 76°53'28.765"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.896"S 76°53'28.959"W LI1540 CATAHUASI
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 12°47'55.107"S 76°53'24.684"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.289"S 76°53'24.490"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.319"S 76°53'28.306"W LI1540 CATAHUASI
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 12°47'55.278"S 76°53'28.979"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.407"S 76°53'28.979"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.492"S 76°53'28.979"W LI1540 CATAHUASI
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 12°47'55.481"S 76°53'28.979"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.412"S 76°53'28.949"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.477"S 76°53'28.949"W LI1540 CATAHUASI
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/09/2026 12°47'55.489"S 76°53'28.949"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.621"S 76°53'24.641"W LI1540 CATAHUASI	 11/09/2026 12°47'55.696"S 76°53'28.949"W LI1540 CATAHUASI

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

