




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 11/09/2026 - 11/09/2026
Direccion: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000128001

Sticker Año mantenimiento




11/09/2026
12°43'38.174"S 76°27'41.253"W
LI1722 COAYLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




11/09/2026
12°43'38.174"S 76°27'41.253"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



11/09/2026
12°43'38.174"S 76°27'41.253"W
LI1722 COAYLLO

DESPUES



11/09/2026
12°43'38.174"S 76°27'41.253"W
LI1722 COAYLLO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



11/09/2026
12°43'38.174"S 76°27'41.253"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



11/09/2026
12°43'38.174"S 76°27'41.253"W
LI1722 COAYLLO

DESPUES



11/09/2026
12°43'38.174"S 76°27'41.253"W
LI1722 COAYLLO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



11/09/2026
12°43'34.995"S 76°27'38.818"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



11/09/2026
12°43'33.900"S 76°27'38.316"W
LI1722 COAYLLO

DESPUES




11/09/2026
12°43'38.896"S 76°27'38.521"W
LI1722 COAYLLO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC