



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 12/09/2026 - 12/09/2026
Direccion: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000128001

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



12/09/2026
12°43'37.177"S 76°27'39.351"W
LI1722 COAYLLO


FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



12/09/2026
12°43'38.265"S 76°27'41.782"W
LI1722 COAYLLO

FOTO 4


Foto tomada del NOC



12/09/2026
12°43'38.170"S 76°27'41.893"W
LI1722 COAYLLO

FOTO 5

Foto del Acta firmada



12/09/2026
12°43'38.225"S 76°27'41.893"W
LI1722 COAYLLO

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



12/09/2026
12°43'38.990"S 76°27'38.993"W
LI1722 COAYLLO