



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 12/09/2026 - 12/09/2026
Direccion: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000128722

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)




12/09/2026
11°35'21.495"S 77°10'48.874"W
LI4436 GRAMADALES

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




12/09/2026
11°35'22.091"S 77°10'49.225"W
LI4436 GRAMADALES

FOTO 4 Foto tomada del NOC



12/09/2026
11°35'22.095"S 77°10'48.921"W
LI4436 GRAMADALES

FOTO 5 Foto del Acta firmada



12/09/2026
11°35'21.840"S 77°10'48.906"W
LI4436 GRAMADALES

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



12/09/2026
11°35'22.005"S 77°10'48.965"W
LI4436 GRAMADALES