




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: PUÑON
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 16/09/2026 - 16/09/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PUÑON
ID site: LI5303
CRQ: CRQ000000130257

Sticker Año mantenimiento



16/09/2026
10°54'49.887"S 76°51'00.788"W
LI5303 PUÑON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



16/09/2026
10°54'49.887"S 76°51'00.610"W
LI5303 PUÑON

DURANTE



16/09/2026
10°54'49.887"S 76°51'00.610"W
LI5303 PUÑON

DESPUES



16/09/2026
10°54'49.887"S 76°51'00.610"W
LI5303 PUÑON

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



16/09/2026
10°54'49.887"S 76°51'00.610"W
LI5303 PUÑON

DURANTE



16/09/2026
10°54'49.887"S 76°51'00.610"W
LI5303 PUÑON

DESPUES



16/09/2026
10°54'49.887"S 76°51'00.610"W
LI5303 PUÑON

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



16/09/2026
10°54'50.013"S 76°51'00.545"W
LI5303 PUÑON

DURANTE



16/09/2026
10°54'49.780"S 76°51'00.545"W
LI5303 PUÑON

DESPUES



16/09/2026
10°54'49.791"S 76°51'00.688"W
LI5303 PUÑON



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General